

KLASIFIKASI MASALAH JALAN

DUSUN	RT	MASALAH	POTENSI	REKOMENDASI USULAN	PEMANFAAT	
					Langsung	Tidak Langsung
TEGAL GAYAM	7	RAWAN KECELAKAAN KARENA PAVING RUSAK	PAVING TENAGA SIRTU	NORMALISASI PAVING	50KK	
	8	JALAN BECEK	TENAGA SIRTU	PENGASPALAN JALAN	400KK	
	11	TERJADI BANJIR DAN JALANAN RUSAK	TENAGA SIRTU	DRAINANE &PENGASPALAN	500KK	
	1	PADA MALAM HARI JALAN GELAP SEHINGGA BANYAK PENCURIAN	TENAGA	PJU	1000JIWA	
		DAN KECELAKAAN				
	10	JALAN MENUJU MAKAM LICIN	TENAGA,PASIR GUMUK,SIRTU	PAVINGISASI	1000JIWA	
	9	JALAN MENUJU MAKAM LICIN (H.FAESOL)	TENAGA,PASIR GUMUK,SIRTU	PAVINGISASI	30KK	
	1	JALAN MENUJU SAWAH LICIN (PAK SIHAP KE SELATAN TEMBUS	TENAGA SIRTU	PENGASPALAN ATAU	100KK	
		KE PAK DUL KARIM RT 11)		PAVINGISASI		
	5	JALAN BECEK (RMH PAK ARIK SAMPAI MAKAM)	TENAGA SIRTU	PENGASPALAN	30KK	
KEBONSADENG	JALAN MASUK DUSUN	IDENTITAS DUSUN KURANG	JALAN	PEMBUATAN TUGU DUSUN	1459	
GUMUK RASE	3 RW 4	AKTIVITAS TERGANGGU KARENA JALAN TERGENANG AIR	TENAGA, SIRTU	PAVINGISASI	70KK	
		JALAN MENUJU MAKAM LICIN	TENAGA, SIRTU	PAVINGISASI		
	6 RW 5	AKIBAT HUJAN JALAN TERGENANG AIR	TENAGA, SIRTU	PAVINGISASI	30KK	
	3 RW 5	JALAN BANJIR KANAL KE SELATAN	TENAGA, SIRTU	PAVINGISASI DAN TPT	1500 JIWA	
	5 RW 6	JALAN RUSAK	TENAGA, SIRTU	PAVINGISASI	120 JIWA	
	JALAN DUSUN	KURANGNYA PAPAN PENGENALAN INDUSTRI GENTENG	INDUSTRI GENTENG	TUGU JALAN		
TEGAL KALONG	11 RW 6	AKTIVITAS TERGANGGU KARENA BANJIR	TENAGA, SIRTU	PAVINGISASI	60KK	
	4 SD 5 RW 7	AKTIVITAS TERGANGGU KARENA BANJIR	TENAGA, SIRTU	DRAINASE DAN PENGASPALAN	400KK	
	9 RW 6	SERING TERJADI KECELAKAAN KARENA JALAN RUSAK	TENAGA,SIRTU LAPEN	PENINGKATAN JALAN HOTMIC	800 KK	
	6 RW 7	AKTIVITAS TERGANGGU KARENA BANJIR	TENAGA SIRTU	PAVINGISASI	33 KK	
	13 RW 6	RAWAN TERJADI KECELAKAAN KARENA JALN RUSAK	TENAGA SIRTU PAVING	NORMALISASI PAVING DAN PJU	150KK	
	4 RW 6	JALAN BECEK (MBAK TI)	TENAGA SIRTU	PAVINGISASI	30KK	
	3 RW 6	JALAN BECEK (PAK ABU)	TENAGA SIRTU	PAVINGISASI	20KK	
	5 RW 6	JALAN BECEK (PAK MUSDI)	TENAGA SIRTU	PAVINGISASI	25 KK	
	2 RW 7	JALAN BECEK (PAK AGUS)	TENAGA SIRTU	PAVINGISASI	30KK	
	3 RW 8	JALAN BECEK (PAK SALI)	TENAGA SIRTU	PAVINGISASI	40KK	
		JALAN UTARA BALDES LAMA RUSAK SEHINGGA AKTIVITAS WARGA	TENAGA,SIRTU, LAPEN	NORMALISASI LAPEN	50KK	
		TERGANGGU				
	4 RW 8	AKTIVITAS TERGANGGU KARENA JEMBATAN RUSAK	TENAGA,JEMBATAN	NORMALISASI JEMBATAN	600 JIWA	
	5 RW 6	JALAN MAKAM GELAP	LAMPU CAGAK	NORMALISASI PENERANGAN	6800 JIWA	
	BALAI DESA	JALAN KE BALAI DESA GELAP	BALAI DESA	PJU	2000KK	